

27/03/2018

Sayın Lotus Site Sakinleri;

Siz değerli Site Sakinlerimizin; Balkonlarda bulunan Temperli Camların örnekte gözüktüğü gibi değişik nedenlerden dolayı kırıldığı, kırılmış olan camların tehlike arz ettiği, Sitemizin görselinin bozulduğu ve uygun bir zamanda yenilenmesi gerektiği Site Yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.



Balkon Cam Özelliği;

- **Temperli Cam**
- **6 + 6 mm (2 Ayrı cam olup her bir cam 6 mm)'dir.**

Bilindiği üzere balkon ve daire içerisinde bulunan kırık camlarının yenilenmesi Kat Maliklerinin sorumluluğundadır.

Bazı Site Sakinlerimiz bu konu ile ilgili Firma bilgisi talep etmişlerdir. Bu bağlamda; destek alabileceğiniz Firmalar aşağıda belirtilmiştir.

1. BC ALÜMİNYUM YAPI SİSTEMLERİ

Yetkili Kişi : Nuh ÖCAL

Telefon Numarası : (0507) 749-19-20

2. ÜMİT CAM

Yetkili Kişi : Nihat ÖZTÜRK

Telefon Numarası : (0532) 523-45-12

Saygılarımızla

Site Yönetimi