



29/11/2018

Sayın Lotus Sitesi Sakinleri,

Yapılan kontrollerde, maalesef bazı çocuklarımızın ve/veya gençlerimizin yaptığını düşündüğümüz bir takım olumsuz hareketler söz konusudur.

Duvar yazıları → B2 Blok Garaj Acil Çıkışı ile (*)
B4 Blok Acil çıkışıdır. (*)

Kapı yazıları → B5 Blok Acil çıkışıdır. (*)

Benzer bir olumsuzluk Sitemizin Sosyal Tesisimdeki 2 adet 3 lü Oturma Grubunda da yaşanmış olup, bu koltuklarımız Maket Bıçağı ile bir çok yerinden kesilmiştir.

Bu bağlamda, kısa bir süre önce 1 adet koltuğumuz tamamen yeniden kaplatılmış, diğeri ise tamir ettirilmiştir.

Süreklilik arz eden bir diğerkonu da Peyzaja bakan taraftaki Aydınlatma Camlarının sürekli kırılmasıdır. Öyle gözüküyor ki, normal şartlarda bir insanı rahatlıkla taşıyabilen bu damperli camlar üzerilere sert bir cisim (başta taş olmak üzere buna benzer cisimler) atılması sonucunda kırılmaktadır.

- B2 BLOK
- B4 BLOK
- A3 BLOK
- A1 BLOK (3 kez)
- A2 BLOK (2 kez)

Risk teşkil etmemesi bakımından Cam tamiratları da düzenli olarak yaptırılmaktadır.

Bu tip olumsuz davranışları yapanları tek tek teşhis edebilmemiz çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Ancak Ailelerimizden, çocuklarımızı ve/veya gençlerimizi bu konularda uyarmalarını özellikle rica ediyoruz.

Bu tür tamiratların maddi bir boyutu (para ve emek) da bulunmaktadır.

Bu hasarları veren çocuklarımızın ve/veya gençlerimizin Aileleri eğer konudan haberdar iseler, kendilerinden Site Yönetimi ile temasa geçmelerini rica ediyoruz.

Fotolar yazı ekinde yer almaktadır.

(*) Henüz yaptırılmamıştır.

SİTE YÖNETİMİ



Kumaş kaplaması değiştirilmeden önce 3 lü Oturma Koltuğunda kesiklerin nerelerde olduğunu gösteren foto



Sert cisim atılması sureti ile kırılmış olan Aydınlatma Camlarından bir kaç tanesinin fotosu

