


ÇAYYOLU LOTUS SİTESİ YÖNETİMİ MART-NİSAN 2025 FAALİYETLERİ



İçindekiler:

ÇAYYOLU LOTUS SİTESİ YÖNETİMİ MART-NİSAN 2025 FAALİYETLERİ.....	2
Park ve Bahçelerde Yapılan Çalışmalar	2
Çocuk Parkları.....	5
Havuz Bölgesi Çalışmaları	6
Site Girişi.....	9
Güvenlik.....	10
A1 Blok -1. Kat ve Giriş Katı	13
Levhalar	14
Çatı Temizliği	15
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.....	16
Blokların Giriş Aydınlatmaları.....	17
Site Geneline Ek Çalışmalar	18

ÇAYYOLU LOTUS SİTESİ YÖNETİMİ MART-NİSAN 2025 FAALİYETLERİ

Park ve Bahçelerde Yapılan Çalışmalar



Çöp kutuları yenilendi.




Banklar yenilendi.

LOTUS SİTESİ YÖNETİMİ
MART-NİSAN 2025 FAALİYETLERİ




Sigorta kutusu yenilendi.



Ağaçlardan önü kapanan kameranın önü açıldı.




Süs havuzunun kenarında bulunan mazılar havuzun görünümünü engelliyordu. Buradan sökülen mazılar, hem daha iyi görünüm hem de çocukların yola fırlamasını engellemek amacıyla da B parkının etrafına dikildi.






Site peyzajı kapsamında otların temizliđi yapıldı, budama yapıldı.

Çocuk Parkları




İki çocuk parkı sökülerek yenisi kuruldu.




İki çocuk parkı zeminleri yenilendi.

Havuz Bölgesi Çalışmaları


Havuzun kum filtresinin 6 yıldır değiştirilmediği tespit edildi. Havuz suyunun temizliği kapsamında daha iyi takip yapabilecek başka bir firma ile anlaşmaya varıldı.



Şezlonglara minder konuldu.





Üzerine yazı yazılmış havuz duvarı boyandı.





Çalışmayan Sauna lambaları çalışır hale getirildi.



Kadın- Erkek Fin Hamamları çalışmaz durumdaydı



Vana sistemleri yenilenerek çalışır hale getirildi.



Kirli duş alanlarının detaylı temizliği yapıldı.
Kırık saç kurutma makinesinin tamiri sağlandı.

Site Girişi



Bariyerlerin farklı görünümü aynı hale getirildi.

Güvenlik

